

Ylipainemittarin YM-3 asennusohje

Ylipainemittari asennetaan Ilmanvaihtokoneen läheisyyteen, jotta suojan sisäpuolista ylipainetta voidaan tarkkailla. Ylipainemittarin läpivienti laitetaan sijoitussuunnitelmassa esitettyyn paikkaan.

Läpivientikappale YM-1 ja ylipainemittari YM-3 koostuvat seuraavista kappaleista.

1. Läpivientikappale
 2. Kierremuunnin ja kierreputki
 3. Hattu
 4. Supistusnipa
 5. Puserruskulmaliitin
 6. Kupariputki
 7. Muoviletku
 8. Ylipainemittari (sisältäen nestepullon)
- Ylipainemittari asennetaan kahdella pakkauksen mukana toimitettavalla ruuvilla. Tärkeää asennuksessa on se, että tuote asennetaan vaakasuoraan.
 - Ylipainemittari täytetään mukana toimitettavalla nesteellä. Nesteen täytöstä on erillinen ohje mittarin pakkauksessa.

